


# 取扱説明書

省スペース型電子式電力量計SMシリーズ  
パルス・通信機能・双方向計量機能付計器 (SmaMe-TypeM)




| 電力量計の種類 | 相線式  | 单相2線式 | 单相3線式      | 三相3線式      |
|---------|------|-------|------------|------------|
|         | 単独計器 |       | S1MS-TNS22 | S2MS-TNS22 |
| 変成器付計器  |      |       |            |            |

## はじめに

- 本取扱説明書は、安全上のご注意事項、使用上のお願い、取付方法などについて説明したものです。
- 本製品の設置・取外し作業の実施については、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。
- 効率よく、また安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 本取扱説明書は単独計器と変成器付計器について記載します。お使いの計器の説明をご参照ください。
- お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に保管してください。



# 各部の機能と働き

## <単独計器>




| 名称          | 説明   |
|-------------|--|
| ① 表示部       | 計量値、負荷の状態（負荷電流の向き、計量状態）、各設定を表示します。   |
| ② 試験用短絡ねじ   | 短絡状態で無い場合は、正しく計量できず、端子カバーが取付けられません。<br>※1：単相2線式の場合には、この端子に何も接続しないでください。<br>また、ねじを外さないでください。  |
| ③ 計量パルス     | 赤外線のパルスを出力します。（検定時に使用します。）   |
| ④ 定格銘板      | 計器の種別、形名および定格などを示します。  |
| ⑤ 送りスイッチ    | 計量値表示、パルス単位表示、表示方向、パルス定数、発信パルス幅、通信速度、通信プロトコル、通信アドレスの設定・確認および瞬時電圧値、瞬時電流値の確認ができます。<br>※2：検定封印内設定スイッチ（SW3）は使用しません。（単独計器の場合は、押下しても無効です。） |
| ⑥ 選択スイッチ    |  |
| ⑦ カバーねじ     | カバーを固定するねじです。安全上絶対に緩めないでください。  |
| ⑧ 電源・負荷接続端子 | 電源線・負荷線を接続します。<br>※3：単相2線式の場合、端子は取付けていません。   |
| ⑨ 発信パルス端子   | 正方向計量分の発信パルスを出力します。<br>パルス線以外は絶対に接続しないでください。   |
| ⑩ 通信端子      | 通信線を接続します。通信線以外は絶対に接続しないでください。   |
| ⑪ 取付ねじ穴     | 計器本体を取付板に直接取付ける場合のねじ穴です。   |

以下の付属品をご確認ください。





|   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>電源側端子カバー [1個]</li> <li>※本体に取付けています。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>負荷側端子カバー [1個]</li> <li>※本体に取付けています。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>お取扱い上のご注意 [1部 A5版]</li> <li>※同梱されています。</li> </ul> |
|---|---|--|

## ＜変成器付計器＞



| 名称                | 説明  |
|-------------------|---|
| ① 表示部             | 計量値、負荷の状態（負荷電流の向き、計量状態）、各設定を表示します。  |
| ② 電圧端子            | 電圧線を接続します。<br>※1：単相2線式の場合、この端子に何も接続しないでください。                              |
| ③ 計量パルス           | 赤外線のパルスを出力します。（検定時に使用します。）  |
| ④ 定格銘板            | 計器の種別、形名および定格などを示します。   |
| ⑤ 送リスイッチ          | 計量値表示、パルス単位表示、表示方向、パルス定数、通信速度、通信プロトコル、通信アドレスの設定・確認および瞬時電圧値、瞬時電流値の確認ができます。 |
| ⑥ 選択スイッチ          |   |
| ⑦ 検定封印内<br>設定スイッチ | 一次側電圧値および一次側電流値が設定できます。   |
| ⑧ カバーねじ           | カバーを固定するねじです。安全上絶対に緩めないでください。   |
| ⑨ 電流端子            | 電流線を接続します。<br>※2：単相2線式の場合、端子は取付ていません。                                     |
| ⑩ 発信パルス端子         | 正方向計量分の発信パルスを出力します。<br>パルス線以外は絶対に接続しないでください。                              |
| ⑪ 通信端子            | 通信線を接続します。通信線以外は絶対に接続しないでください。  |
| ⑫ 取付ねじ穴           | 計器本体を取付板に直接取付ける場合のねじ穴です。  |

以下の付属品をご確認ください。

|  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>電源側端子カバー [1個]<br/>※本体に取付けています。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>負荷側端子カバー [1個]<br/>※本体に取付けています。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>銘板カバー [1個]<br/>※本体に取付けています。</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>検定票ホルダー [1個]<br/>※同梱されています。</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>定格ステッカー [104mm×107mm]<br/>※同梱されています。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>お取り扱い上のご注意 [1部 A5]<br/>※同梱されています。</li> </ul>   |

# 目次

## はじめに

|                     |    |
|---------------------|----|
| 各部の機能と働き            | 1  |
| 安全上のご注意             | 4  |
| 使用上のお願い             | 5  |
| ■ 運搬上のお願い           | 5  |
| ■ 保管上のお願い           | 5  |
| ■ 設置場所のお願い          | 5  |
| ■ 使用条件              | 5  |
| ■ 停電時表示             | 5  |
| ■ 絶縁抵抗試験・商用周波耐圧試験   | 6  |
| ■ 保証期間              | 6  |
| 取付方法                | 7  |
| ■ 取付方法について          | 7  |
| ■ 取付位置              | 9  |
| ■ 表板穴寸法             | 9  |
| ■ 外形寸法              | 10 |
| 配線方法                | 12 |
| ■ 電源線の接続時における注意事項   | 12 |
| ■ 端子接続              | 13 |
| ■ 試験用短絡ねじについて<単独計器> | 14 |
| ■ 端子カバー取付           | 14 |
| ■ 銘板カバー取付<変成器付計器>   | 15 |
| ■ 検定票ホルダー貼付<変成器付計器> | 15 |
| ■ 電源線の接続例           | 16 |
| ■ パルス線の接続例          | 16 |
| ■ 通信線の接続例           | 17 |
| ■ 接続方法の注意事項         | 17 |
| 表示画面説明              | 18 |
| ■ 表示画面の説明           | 18 |
| ■ 表示画面のパルス定数        | 19 |
| ■ 停電時の表示内容          | 19 |



|                            |    |
|----------------------------|----|
| 設定・確認                      | 20 |
| ■ 設定・確認の注意事項               | 20 |
| ■ 設定・確認スイッチの位置             | 20 |
| ■ スイッチ操作時の動作早見表            | 21 |
| ■ 瞬時電圧値・瞬時電流値の確認           | 22 |
| ■ パルス単位確認画面の表示内容           | 23 |
| ■ 設定・確認の手順                 | 24 |
| 検定封印内設定・確認<変成器付計器>         | 27 |
| ■ 検定封印内設定・確認の注意事項          | 27 |
| ■ 検定封印内設定・確認スイッチの位置        | 27 |
| ■ 検定封印内設定スイッチ操作時の<br>動作早見表 | 27 |
| ■ 検定封印内設定・確認の手順            | 28 |
| 全負荷電力と乗率の関係                | 29 |
| ■ 全負荷電力                    | 29 |
| ■ 全負荷電力と乗率                 | 29 |
| 合成変成比・乗率一覧表<変成器付計器>        | 30 |
| ■ 合成変成比                    | 30 |
| ■ 合成変成比と乗率の一覧表             | 30 |
| 仕様一覧                       | 33 |
| ■ 電氣的仕様                    | 33 |
| ■ 発信パルス仕様                  | 35 |
| ■ 接点出力仕様                   | 36 |
| ■ 通信仕様                     | 36 |
| 保守点検                       | 37 |
| 故障診断                       | 37 |
| 廃棄                         | 38 |
| お手入れ                       | 38 |

# 安全上のご注意



計器本体および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。









次の表示・図記号をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ■表示の説明

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 取扱いを誤った場合、使用者の身体に影響を及ぼす大きな事故が想定されます。 |
|  <b>注意</b> | 取扱いを誤った場合、傷害や物的損害が発生する可能性が想定されます。    |

## ■図記号の説明

|   |                     |
|---|---------------------|
| <br>禁止 | 「してはいけないこと」を示します。   |
| <br>指示 | 「しなければならないこと」を示します。 |

|  <b>警告</b> |  |
|---|--|
| <br>分解禁止   | <b>&lt;単独計器・変成器付計器&gt;</b><br>分解・改造・修理はしない。<br>火災・けがの原因となります。故障等の場合は、巻末の連絡先までご連絡ください。  |
| <br>禁止   | <b>&lt;単独計器・変成器付計器&gt;</b><br>通電中は、配線接続・保守点検などしない。<br>感電・けが・火災の原因となります。電圧が印加されていないことを確認して行ってください。<br>配線接続・保守点検は、無通電状態で行ってください。 |
| <br>禁止   | <b>&lt;単独計器・変成器付計器&gt;</b><br>内部に水や異物を入れない。<br>ショート、発煙の原因となります。万一、内部に入った場合は、電源を切り、巻末の連絡先までご連絡ください。                             |
| <br>指示   | <b>&lt;単独計器・変成器付計器&gt;</b><br>配線の接続は配線方法に従ってください。(配線方法 参照)<br>誤った結線は計器を破損するだけでなく、電力設備の事故につながるおそれもありますのでご注意ください。                |
| <br>指示   | <b>&lt;単独計器・変成器付計器&gt;</b><br>単独計器の電源・負荷線および変成器付計器の電流線、電圧線の接続は圧着端子を施してください。<br>過熱による焼損だけでなく、火災の原因となります。(配線方法 参照)               |
| <br>指示   | <b>&lt;単独計器・変成器付計器&gt;</b><br>定格の範囲内で使用してください。<br>過熱・故障による焼損の原因となります。また、誤計量の原因となります。   |
| <br>指示   | <b>&lt;単独計器&gt;</b><br>単相3線式計器の2S-2L端子は、確実に締付けて下さい。<br>お客さまの機器への過電圧の印加のおそれがあります。   |

## ■免責事項

- ・地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた障害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不可能から生じる付随的な損害(事業利益の喪失、事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# 使用上のお願い

## ■ 運搬上のお願い<単独計器・変成器付計器>

- ・強い振動、衝撃を加えないよう、運搬してください。

## ■ 保管上のお願い<単独計器・変成器付計器>

長期間保管する場合は次のような場所は避けて、ポリ袋等に入れて保管してください。

計器の寿命、動作などに悪影響を及ぼします。

- ・周囲温度が $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$ の範囲（日平均温度 $35^{\circ}\text{C}$ ）を超える場所
- ・周囲湿度が、90%RHを超える場所、または結露する場所
- ・ほこりの多い場所
- ・有害ガス、腐食性ガス（ $\text{SO}_2$ 、 $\text{H}_2\text{S}$  など）、塩分、油煙の多い場所
- ・振動、衝撃の加わる場所
- ・強い電界、磁界の発生する場所
- ・ノイズ、サージを発生しやすい機器のある場所
- ・雨、水滴、直射日光のあたる場所

## ■ 設置場所のお願い<単独計器・変成器付計器>

次のような場所での設置は避けてください。

計器の寿命、動作などに悪影響を及ぼします。

- ・周囲温度が $-10\sim+40^{\circ}\text{C}$ の範囲（日平均温度 $35^{\circ}\text{C}$ ）を超える場所
- ・周囲湿度が、90%RHを超える場所、または結露する場所
- ・ほこりの多い場所
- ・有害ガス、腐食性ガス（ $\text{SO}_2$ 、 $\text{H}_2\text{S}$  など）、塩分、油煙の多い場所
- ・振動、衝撃の加わる場所（車両内部など）
- ・強い電界、磁界の発生する場所
- ・ノイズ、サージを発生しやすい機器のある場所
- ・雨、水滴、直射日光のあたる場所

## ■ 使用条件

- ・定格の範囲内でご使用ください。
- ・安全のために、計器の改造・修理等は絶対に行わないでください。  
改造・修理等を行ったことにより生じた事故について、当社は一切責任を負いません。
- ・取引・証明用に使用する計器は検定付でありかつ検定有効期間内のものを使用しないと計量法違反となります。  
（計量法172条 六ヶ月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。）  
検定の有効期間は検定ラベルに表示されていますので、よくご確認の上、検定有効期間内で使用してください。  
また、検定封印を損傷しないようご注意ください。検定封印を損傷するとその封印は無効となり、取引・証明用に使用できなくなります。

### <単独計器>

| 計器の種類                       | 有効期間 |
|-----------------------------|------|
| 電子式普通電力量計 定格電流 30A、60A、120A | 10年  |

### <変成器付計器>

| 計器の種類             | 有効期間 |
|-------------------|------|
| 電子式普通電力量計 定格電流 5A | 7年   |

## ■ 停電時表示<単独計器・変成器付計器>

- ・出荷後から約4ヶ月の累積停電で消費しますので、保管後の再使用時に停電時の表示等はできなくなります。
- ・停電が発生しても計量値は不揮発性メモリに記憶しており、復帰時に停電前の計量値を表示します。
- ・停電時の場合でも計量値表示や設定および確認が可能です。  
※電池が消耗した場合、電源を印加することで設定や確認が行えます。
- ・電池交換および充電はできません。

■絶縁抵抗試験・商用周波耐圧試験

※試験は無通電状態で行ってください。

※商用周波耐圧試験は計器単体（離線した状態）で行ってください。

<単独計器>

| 印加箇所  | 絶縁抵抗試験              | 商用周波耐圧試験       |
|---|---------------------|----------------|
| 電源・負荷接続端子——ケース間<br>発信パルス端子——ケース間<br>発信パルス端子——電源・負荷接続端子間 | DC500V 印加<br>20MΩ以上 | AC2000V<br>1分間 |

<変成器付計器>

| 印加箇所   | 絶縁抵抗試験              | 商用周波耐圧試験       |
|--|---------------------|----------------|
| 電圧端子——ケース間<br>電流端子——ケース間<br>電圧端子——電流端子間<br>電流端子相互間<br>発信パルス端子——ケース間<br>発信パルス端子——電圧・電流端子間 | DC500V 印加<br>20MΩ以上 | AC2000V<br>1分間 |

■保証期間<単独計器・変成器付計器>

納入品の保証期間は、弊社出荷後、1年とします。

# 取付方法



＜単独計器・変成器付計器＞  
計器の角等でけがをしないように注意してください。

## ■取付方法について＜単独計器・変成器付計器＞


計器の取付けは木ねじ、IEC レール、協約型金具による取付方法があります。各取付方法を参照ください。

### ・木ねじによる取付け

2箇所を取付ねじ穴を木ねじで固定します。取付ねじ穴部分の計器の厚み（深さ）は43mmです。


### ＜取付穴の寸法＞

取付穴の寸法は右記のとおりです。



### ＜取付ねじの寸法(参考)＞

| ねじの種類 | 呼び径 (mm)   | くび下の長さ (mm)           |
|-------|------------|-----------------------|
| 丸木ねじ  | 3.8<br>4.1 | 50mm<br>(板厚 10mm の場合) |




【単位：mm】



・ IEC35mm レールによる取付け・取外し


<取付け>

- ①計器をレールの上端にかけます。
- ②計器を押し付けて固定します。



<取外し>


- ①マイナスドライバー等で背面のスライダーを押し下げます。
- ②計器を手前に引き上げて取外します。



・ 協約型金具による取付け・取外し


<取付け>

- ①計器を協約型金具の固定つめにかけます。
- ②計器を押し付けてスナップで固定します。



<取外し>

- ①協約型金具のスナップを押し下げ、固定を解除します。
- ②計器を手前に引き上げて取外します。




■取付位置<単独計器・変成器付計器>

表示部（液晶表示）は見る角度によりコントラストが変化しますので、見やすい位置に取付けてください。

■表板穴寸法<単独計器・変成器付計器>

表板の穴寸法は右記のとおりです。





【単位：mm】

■外形寸法

＜単独計器＞


・本体外形寸法図



- ※1：単相2線式計器の場合、本端子はありません。
- ※2：計器取付ねじ穴の深さになります。
- ※3：計器背面（取付板）からの寸法になります。


【単位：mm】

・電源側端子カバー外形寸法図



【単位：mm】


・負荷側端子カバー外形寸法図



【単位：mm】

オプション品：販売単位（4枚/1台分）


・絶縁バリア外形寸法図



【単位：mm】


## ＜変成器付計器＞

・ 本体外形寸法図




【単位：mm】

・ 電源側端子カバー外形寸法図




【単位：mm】

・ 負荷側端子カバー外形寸法図



【単位：mm】

・ 銘板カバー外形寸法図



【単位：mm】

# 配線方法

## ■電源線の接続時における注意事項



警告



禁止

### <変成器付計器>

変流器の二次側を絶対にオープンにしないでください。

高電圧が発生し感電および変流器焼損のおそれがあります。

(本製品への接続時は、変流器一次側電流が流れていない状態で接続してください。)



禁止

### <変成器付計器>

変圧器の二次側を絶対短絡しないでください。

変圧器焼損のおそれがあります。



指示

充電部が露出しないようしてください。

### <単独計器>

絶縁距離が不足する場合、短絡・地絡事故の原因となります。


端子部などの充電露出部分はテーピング・絶縁チューブ等で被覆してください。

接続後は、端子カバーを取付けてください。

### <変成器付計器>

電流線、電圧線は絶縁被覆付丸形圧着端子を使用してください。

テーピングまたは絶縁チューブ



指示

### <単独機器・変成器付計器>

電源を入れる前に、接続が正しいことを確認してください。




指示

### <単独機器>

各極の電線は平行に接続する


各極の電線が平行となるように圧着端子を締付けてください。



絶縁バリア（オプション）を取付ける場合

端子カバーを取外した状態で絶縁バリアを取付け、

その後に端子カバーを取付けてください。



注意



禁止

・電源線の取付けは規定の締付トルクで確実に行ってください。

規定の締付トルク未満では、発熱、ショート、火災の原因となり、規定の締付トルク超過では、計器を破損するおそれがあります。

・本製品の取付け、取外し作業は技能を有する人が行い、絶対に通電中は作業しないでください。

### <単独計器>

|                  | ねじ仕様        | 締付トルク         |
|------------------|-------------|---------------|
| 電源・負荷接続端子        | M8（プラスマイナス） | 5.0N・m～7.0N・m |
| 試験用短絡ねじ          | M4（プラスマイナス） | 0.2N・m～0.3N・m |
| 通信端子             | M2.6（マイナス）  | 0.3N・m～0.4N・m |
| 発信パルス端子または接点出力端子 |             |               |



### <変成器付計器>

|                  | ねじ仕様        | 締付トルク         |
|------------------|-------------|---------------|
| 電圧端子 電流端子        | M4（プラスマイナス） | 0.7N・m～0.9N・m |
| 通信端子             | M2.6（マイナス）  | 0.3N・m～0.4N・m |
| 発信パルス端子または接点出力端子 |             |               |

■端子接続

適合電線および適合圧着端子は下記のとおりです。安全上、丸形の圧着端子をご使用ください。

<単独計器>

| 接続端子  | 端子仕様  |   |
|---|---|---|
| 電源・負荷接続端子<br>1S, 2S, 3S, 3L, 2L, 1L ※1<br>使用する電流に適合した線径のケーブルをご使用ください。 | 適合電線  | 8mm <sup>2</sup> ～60mm <sup>2</sup>   |
|   | 適合圧着端子  | M8 ねじ用裸圧着端子 (R 型、CB 型)<br>※圧着端子幅 16mm 以下の端子をご使用ください。<br>圧着端子の充電露出部は絶縁テープなどで被覆してください。                                      |
|   |     |   |
|   |    |   |
| 試験用短絡ねじ   | 次項の図のとおり短絡状態であることを確認してください。<br>短絡状態で無い場合、規定の締付トルクで締付けてください。<br>短絡状態で無い場合は、正しく計量できません。 |   |
| 通信端子<br>TRA1, TRB1, TRA2, TRB2, SG<br>※2                              | 適合電線  | 単線：φ0.65mm～φ2.0mm 推奨電線：FCPEV-φ0.9-2P 相当品※2<br>撚線：0.75mm <sup>2</sup> ～2.0mm <sup>2</sup> 推奨電線：CVVS1.25mm <sup>2</sup> 相当品 |
|   | 被覆は5～6mm 剥いて端子に挿入してください。  |   |
| 発信パルス端子または<br>接点出力端子 CA, CB ※3  | 電線を端子に挿入して、ねじ締めにより押さえ込んで接続してください。   |   |


※1：単相2線式には、3S, 3L 端子はありません。

※2：通信端子には通信線以外を絶対に接続しないでください。

通信線には FCPEV-φ0.9-2P 相当品をご使用ください。

※3：パルス端子にはパルス線以外を絶対に接続しないでください。

<変成器付計器>

| 接続端子                                     | 端子仕様  |   |
|--|---|---|
| 電圧端子<br>P1, P2, P3 ※1                    | 適合電線  | 撚線：1.25 mm <sup>2</sup> ～2.0mm <sup>2</sup>   |
|  | 適合圧着端子  | M4 ねじ用絶縁被覆付丸型圧着端子<br>必ず圧着端子を使用してください。   |
| 電流端子<br>1S, 3S, 1L, 3L ※2                |  |   |
| 通信端子<br>TRA1, TRB1, TRA2, TRB2, SG<br>※3 | 適合電線  | 単線：φ0.65mm～φ2.0mm 推奨電線：FCPEV-φ0.9-2P 相当品※3<br>撚線：0.75mm <sup>2</sup> ～2.0mm <sup>2</sup> 推奨電線：CVVS1.25mm <sup>2</sup> 相当品 |
|  | 被覆は5～6mm 剥いて端子に挿入してください。  |   |
| 発信パルス端子または<br>接点出力端子 CA, CB ※4           | 電線を端子に挿入して、ねじ締めにより押さえ込んで接続してください。   |   |

※1：単相2線式には、P3 端子位置にねじが付いていますが、使用できません。

※2：単相2線式には、3S, 3L 端子はありません。

※3：通信端子には通信線以外を絶対に接続しないでください。

通信線には FCPEV-φ0.9-2P 相当品をご使用ください。

※4：パルス端子にはパルス線以外を絶対に接続しないでください。

■試験用短絡ねじについて<単独計器>



警告




禁止

試験用短絡ねじは増し締めしないでください。


短絡状態で増し締めを行った場合、計器が故障するおそれがあります。

試験用短絡ねじ  
(M4<sup>7</sup> ラスマイ付)



短絡していない（開放）状態  
※規定の締めトルクで  
締め付けてください


短絡状態  
※ねじが締め付けられています。



■端子カバー取付<単独計器・変成器付計器>

端子カバーを下図のようにスライドさせた後、押して取付けてください。また、端子カバーを取外す場合は、逆の手順で外してください。


定格電流 120A 品で絶縁バリアを用いる場合は、端子カバーを外した状態で絶縁バリアを取付けてください。



- ①端子カバーの片側凸部をカバーの溝に入れます。
- ②端子カバーを回転させ、反対側の凸部をカバーの溝に入れます。
- ③端子カバーを内側に回転させます。
- ④端子カバー両端先端を強く押します。
- ⑤内側へスライドさせます。

### ■ 銘板カバー取付<変成器付計器>


銘板カバーは、検定を取得すると封印されますので、封印後は封印を外したり、銘板カバーを無理に開けたりしないでください。また、銘板カバーを取外す場合は、逆の手順で外してください。



①銘板に変成器情報を貼付けてください。②銘板カバーを上から差し込んでください。③銘板カバーを閉めてください。

### ■ 検定票ホルダー貼付<変成器付計器>

前項の銘板カバー取付状態で、銘板の検定票ホルダー貼付枠に合わせて付属の検定票ホルダーを銘板カバーに貼付け、検定票および合番号票をホルダーに挟み込んでください。盤等で内部に銘板部以外を覆う扉がある場所では、開閉時に挟み込み等が無いよう取付けてください





■電源線の接続例



接続は以下を参考に正しく行ってください。

<単独計器>

・ 単相 2 線式 (S1MS-TNS22 形)

・ 単相 3 線式 (S2MS-TNS22 形)

・ 三相 3 線式 (S3MS-TNS22 形)



<変成器付計器>



・ 単相 2 線式 (S1MS-TNS22 形)

・ 単相 3 線式 (S2MS-TNS22 形)

・ 三相 3 線式 (S3MS-TNS22 形)



<CT 付の場合>

<CT 付の場合>



<VT・CT 付の場合>

<VT・CT 付の場合>






■パルス線の接続例<単独計器・変成器付計器>

⚠ 注意

- ・ 発信パルス端子 CA-CB 間に直接電源を接続しないでください。接続すると内部回路が破損し、発煙、火災の原因となります。
- ・ 発信パルス端子 CA-CB 間の接点容量は DC48V、150mA 以下です。接点容量を超える負荷を接続しないでください。



禁止





■通信線の接続例<単独計器・変成器付計器>

通信線はノイズの影響を軽減するため、低圧線とは 30 cm 以上、高圧線とは 60 cm 以上距離を設けて配線してください。また、通信線から侵入する雷サージから計器を保護するため、通信用避雷器の設置を推奨します。余ったケーブルは、切断し、絶縁テープ等で養生してください。



⚠ 注意





- ・通信端子 TRA, TRB, SG に RS485 信号線以外を絶対に接続しないでください。焼損、故障の原因となります。
- ・SG と FG は接続しないでください。故障、誤動作の原因となります。



- ※渡り配線は上位側を TRA1 および TRB1 に接続し、下位側を TRA2 および TRB2 に接続してください。
- ※最終端の電力量計には通信線を TRA1 および TRB1 に接続してください。
- ※上位機器側に最終端抵抗を用いる場合は 100Ω ~ 120Ω の抵抗をご使用ください。計器側には、終端抵抗は不要です。



■接続方法の注意事項<単独計器・変成器付計器>




# 表示画面説明

## ■表示画面の説明<単独計器・変成器付計器>

・正方向計量値表示

・逆方向計量値表示



| 表示項目           |                 | 表示内容                       | 表示の説明   |
|----------------|-----------------|----------------------------|---|
| ① 動作および電流の方向   | 正方向電流<br>(計量動作) | △ (消灯)<br>■ (点滅)<br>▼ (点灯) | ・計量動作中に、負荷の状態に合わせて「■」を点滅します。<br>・正方向電流を示す「▼」を点灯します。   |
|                | 無負荷<br>(無計量)    | △ (消灯)<br>■ (点灯)<br>▽ (消灯) | ・動作表示の「■」を点灯します。  |
|                | 逆方向電流<br>(計量動作) | ▲ (点灯)<br>■ (点滅)<br>▽ (消灯) | ・計量動作中に、負荷の状態に合わせて「■」を点滅します。<br>・逆方向電流を示す「▲」を点灯します。   |
|                | 停電<br>(無計量)     | △ (消灯)<br>□ (消灯)<br>▽ (消灯) | 停電中に計量値画面表示した場合<br>・動作表示の「■」および、電流方向を示す「▲、▼」は消灯します。   |
| ② 計量値          | 単独計器            | ○○○○.○○<br>○○○○○.○         | ・全負荷電力によって、以下のとおり表示が異なります。<br>全負荷電力 10kW 未満：整数部 4 桁、小数部 2 桁<br>(単相 2 線式 定格電流 30A 品)<br>全負荷電力 10kW 以上：整数部 5 桁、小数部 1 桁<br>(上記以外の相線式・定格電流) |
|                | 変成器付計器          | ○○○○○.○                    | ・整数部 5 桁、小数部 1 桁で計量値を表示します。   |
| ③ パルス定数設定      |                 | 1/10                       | ・設定したパルス定数設定を点灯します。<br>・接点出力を設定した場合は、表示はありません。  |
|                |                 | 1                          |   |
|                |                 | 10                         |   |
|                |                 | 100                        |   |
|                |                 | 表示なし                       |   |
| ④ 乗率           |                 | X1~X1000000                | ・変成器付計器のみ乗率を表示します。<br>設定した一次側電圧と一次側電流により全負荷電力を自動計算して判定した値を表示します。  |
| ⑤ 通信プロトコル      |                 | 標準通信                       | ・設定した通信プロトコルを点灯します。   |
|                |                 | Modbus                     |   |
| ⑥ 逆方向計量値表示中マーク |                 | 「▲」                        | ・「▲」が表示中の場合、逆方向計量値を表示します。   |

※1：通電時は、正方向計量値と逆方向計量値を 10 秒間隔でサイクリック表示します。

## ■表示画面のパルス定数

### <単独計器>

単独計器のパルス定数は前項の表内③パルス定数設定の値（1/10, 1, 10, 100 [pulse/kWh]）になります。

### <変成器付計器>

変成器付計器の実際の一次側パルス定数は表示のパルス定数と乗率によって以下の計算式で計算します。

「一次側パルス定数=パルス定数/乗率 [pulse/kWh]」

※一次側パルス定数とパルス単位は逆数の関係となります。（[パルス単位確認画面の表示内容](#) 参照）

## ■停電時の表示内容<単独計器・変成器付計器>

本計器は、停電時には表示を消灯しますが、停電時表示用電池によって計量値表示および設定・確認操作が可能です。

### ①計量値表示

停電時の消灯画面で送りスイッチ押下後、15秒ずつ正方向計量値と逆方向計量値を表示し画面を消灯します。

### ②設定・確認

計量値表示中に送りスイッチ押下で、設定・確認状態となります。

スイッチ無操作1分で、設定内容を破棄して表示を消灯します。

### ③停電時表示用電池について

弊社出荷後より累積停電時間4ヶ月内で、上記①と②の累積時間が25分間です。

# 設定・確認

## ■設定・確認の注意事項<単独計器・変成器付計器>

- ・送りスイッチや選択スイッチは先の細い絶縁物などで押してください。  
長押しによる先送り機能はありませんので、表示が変わるのを確認しながら1回ずつ確実に押してください。
- ・設定中は、スイッチ無操作から1分経過すると、設定した内容がキャンセルされ、計量値画面に戻ります。  
1側電圧値の表示画面まで進むことで設定した内容が保存されます。
- ・設定途中で終了した場合は、設定が有効になりませんので、設定・確認完了まで設定を行ってください。  
なお、設定・確認中に通電→停電、または停電→通電と変化した場合は、設定内容を破棄して停電または通電処理を行いますので、操作をやり直してください。

### ⚠ 注意




指示

設定完了後は、負荷側端子カバーを必ず取付けてください。

## ■設定・確認スイッチの位置<単独計器・変成器付計器>

送りスイッチや選択スイッチを押すことにより、設定・確認が行えます。

- ・**送り**スイッチ：設定・確認項目の切り替えができます。
- ・**選択**スイッチ：設定項目内の切り替えができます。




検定品は封印キャップが  
つきます。

### 送りスイッチ

※端子カバー取付状態でも  
操作ができ、確認できます。

### 選択スイッチ

※端子カバー取付状態では  
操作ができず、確認できません。



■スイッチ操作時の動作早見表

工場出荷時の設定は動作早見表の囲み文字の値です。

<単独計器>

|                                   |                         | 選択スイッチ押下※ <sup>1</sup>          |  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| 送りスイッチ<br>押下<br><br>↓             | 無通電時の消灯画面※ <sup>2</sup> |                                 | 無通電時画面   |
|                                   | 計量値画面※ <sup>3</sup>     |                                 | 計量値表示  |
|                                   | 確認                      | パルス単位※ <sup>4</sup>             | パルス単位表示  |
|                                   | 設定・確認                   | 表示方向                            | 上方向 → 左方向 → 右方向                                    |
|                                   |                         | パルス定数設定                         | 100 → 10 → 1 → 0.1 → 00※ <sup>5</sup>              |
|                                   |                         | パルス幅 (ms)※ <sup>6</sup>         | 120 → 240 → 520※ <sup>7</sup> → 1020※ <sup>7</sup> |
|                                   |                         | 通信速度 (bps)                      | 4800 → 9600 → 19200                                |
|                                   |                         | 通信プロトコル※ <sup>8</sup>           | 1 → 2  |
|                                   |                         | 通信アドレス※ <sup>9</sup>            | 01 → 02 → . . . → 30 → 31                          |
|                                   | 瞬時電圧値確認                 | 1側電圧値                           | 1U □□□※ <sup>11</sup>                              |
|                                   |                         | 3側電圧値※ <sup>10</sup>            | 3U □□□※ <sup>11</sup>                              |
|                                   | 瞬時電流値確認                 | 1側電流値                           | 1A □□□※ <sup>11</sup>                              |
|                                   |                         | 3側電流値※ <sup>10</sup>            | 3A - □□□※ <sup>11</sup>                            |
| 計量値画面 (無通電時の消灯画面※ <sup>12</sup> ) |                         | 計量値表示 (無通電画面表示※ <sup>12</sup> ) |  |

<変成器付計器>

|                       |                                   | 選択スイッチ押下※ <sup>1</sup> |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 送りスイッチ<br>押下<br><br>↓ | 無通電時の消灯画面※ <sup>2</sup>           |                        | 無通電時画面                                |
|                       | 計量値画面※ <sup>3</sup>               |                        | 計量値表示                                 |
|                       | 確認                                | パルス単位※ <sup>4</sup>    | パルス単位表示                               |
|                       | 設定・確認                             | 表示方向                   | 上方向 → 左方向 → 右方向                       |
|                       |                                   | パルス定数設定                | 100 → 10 → 1 → 0.1 → 00※ <sup>5</sup> |
|                       |                                   | 通信速度 (bps)             | 4800 → 9600 → 19200                   |
|                       |                                   | 通信プロトコル※ <sup>8</sup>  | 1 → 2                                 |
|                       |                                   | 通信アドレス※ <sup>9</sup>   | 01 → 02 → . . . → 30 → 31             |
|                       | 瞬時電圧値確認                           | 1側電圧値                  | 1U □□□※ <sup>11</sup>                 |
|                       |                                   | 3側電圧値※ <sup>10</sup>   | 3U □□□※ <sup>11</sup>                 |
|                       | 瞬時電流値確認                           | 1側電流値                  | 1A □□.□※ <sup>11</sup>                |
|                       |                                   | 3側電流値※ <sup>10</sup>   | 3A - □□.□※ <sup>11</sup>              |
|                       | 計量値画面 (無通電時の消灯画面※ <sup>12</sup> ) |                        | 計量値表示 (無通電画面表示※ <sup>12</sup> )       |

- ※1：表の一番右の値の時に選択スイッチを押下すると、一番左の値に戻ります。
- ※2：無通電時は画面が消灯していますので、送りスイッチを押下して計量値画面を表示します。
- ※3：通電時は計量値画面から操作します。
- ※4：あらかじめパルス定数設定が「00」の接点出力設定の場合は表示されません。
- ※5：パルス定数設定「00」は接点出力設定です。
- ※6：パルス幅は、パルス出力設定時（パルス定数設定が「00」以外）の設定項目です。
- ※7：パルス定数設定が「100」の時は、パルス幅は「120」と「240」のみ設定できます。
- ※8：通信プロトコル設定が「1」の時は標準通信、「2」の時は Modbus 通信の設定項目です。
- ※9：通信プロトコルに Modbus 通信を選択したときのみ表示します。
- ※10：単相2線式の場合は表示されません。
- ※11：[瞬時電圧値・瞬時電流値の確認](#) 参照
- ※12：無通電時は瞬時電流値確認後の送りスイッチ押下で画面が消灯します。

■瞬時電圧値・瞬時電流値の確認<単独計器・変成器付計器>

瞬時電圧値・瞬時電流値は6桁で表示します。

1桁目：計測相（1側または3側）

2桁目：計測単位（UまたはA）※Uは電圧単位Vを表しています。

3桁目：計測方向（電流逆方向時のみー表示）

4～6桁目：計測値 ※計測値の上限値は下表のとおりです。

|       | 定格  | 上限値  |
|-------|-----|------|
| 電圧(V) | 100 | 125  |
|       | 110 | 138  |
|       | 200 | 250  |
| 電流(A) | 5   | 11.6 |
|       | 30  | 75   |
|       | 60  | 75   |
|       | 120 | 150  |

計測値が上限値を超える場合は上限値を表示します。

（例）定格が100Vで計測が150Vの場合は「125」を示します。

## ■パルス単位確認画面の表示内容

パルス単位確認画面のパルス単位は以下の式で計算します。

$$\text{「パルス単位}=\text{乗率}/\text{パルス定数}[\text{kWh/pulse}]\text{」}$$

表示の内容は8パターンあり、いずれかが表示されます。

※表示内容は「0.01」から10べき倍きざみで「10000」までとなります。

「100000」を超えた場合の表示は「          」となります。

※単独計器の場合は、パルス定数設定を変更することで表示が変わります。

※変成器付計器の場合は、パルス定数設定を変更もしくは、乗率が変わることによって表示が変わります。

### 《計算例》

#### <単独計器>

三相3線式 100V 60Aのパルス単位は下記のとおりです。

※単独計器の場合、乗率は「1」となります。

- ・パルス定数を「100」に設定した場合

$$\text{パルス単位}=\text{乗率}/\text{パルス定数} = 1/100 = 0.01 [\text{kWh/pulse}]$$

0.01 [kWh/pulse]は1パルスあたり 0.01kWhとなり、表示は「0.01」が表示されます。



パルス単位 0.01kWh/pulse の場合

#### <変成器付計器>

三相3線式 VT比 22000/110V CT比 3000/5Aのパルス単位は下記のとおりです。

※乗率は一次側電圧・電流に応じて自動的に計算され「10000」と表示部に表示されます。

- ・パルス定数を「1」に設定した場合

$$\text{パルス単位}=\text{乗率}/\text{パルス定数} = 10000/1 = 10000 [\text{kWh/pulse}]$$

10000 [kWh/pulse]は1パルスあたり 10000kWhとなり、表示は「10000」が表示されます。



パルス単位 10000kWh/pulse の場合

- ・パルス定数を「0.1」に設定した場合

$$\text{パルス単位}=\text{乗率}/\text{パルス定数} = 10000/0.1 = 100000 [\text{kWh/pulse}]$$





100000 [kWh/pulse]は1パルスあたり 100000kWhとなり、表示は「          」が表示されます。



パルス単位 100000 kWh/pulse を超える場合



■設定・確認の手順<単独計器・変成器付計器>

|                        |   |
|------------------------|---|
| <p>0<br/>無通電時画面</p>    |  <p>無通電時は消灯しているため、<b>送り</b>スイッチを押して<b>1</b> 計量値画面を表示させてください。<br/>(<a href="#">停電時の表示内容</a> 参照)</p>   |
| <p>1<br/>計量値画面</p>     |  <p>正方向計量値 (15 秒)      逆方向計量値 (15 秒)      消灯</p> <p>無通電時は正方向計量値と逆方向計量値を15秒ずつ表示して消灯します。</p> <p>※通電時は10秒ずつ正方向計量値と逆方向計量値をサイクリック表示しています。</p> <p>通電時の設定・確認は<b>1</b> 計量値画面(サイクリック表示)から始まります。( <a href="#">表示画面の説明</a> 参照)</p> <p><b>1</b> 計量値画面を表示中に<b>送り</b>スイッチを押すと<b>2</b> パルス単位確認画面に移行します。</p> <p>※あらかじめパルス定数設定が「00」の接点出力設定の場合、<b>3</b> 表示方向設定画面にスキップします。</p> |
| <p>2<br/>パルス単位確認画面</p> |  <p>パルス単位 10000 kWh/pulse の場合      パルス単位 100000 kWh/pulse を超える場合</p> <p>現在のパルス単位 (kWh/pulse) が確認できます。( <a href="#">パルス単位確認画面の表示内容</a> 参照)</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと<b>3</b> 表示方向設定画面に移行します。</p>   |
| <p>3<br/>表示方向設定画面</p>  |  <p>表示方向の設定ができます。</p> <p><b>選択</b>スイッチを1度押すごとに表示方向を切り替えることができます。</p> <p>※設置方向に合わせて、設定してください。( <a href="#">電源線の接続例</a> 参照)</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと<b>4</b> パルス定数設定画面に移行します。</p>   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <p>4</p> <p>パルス定数設定画面</p>   |  |
|                             | <p>パルス定数の設定ができます。</p> <p><b>選択</b>スイッチを1度押すごとにパルス定数を切り替えることができます。</p> <p>※「00」は接点出力設定を示します。(発信パルス仕様 参照)</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと<b>5</b> パルス幅設定画面に移行します。</p> <p>※単独計器の場合、接点出力「00」設定時は<b>6</b> 通信速度設定画面にスキップします。</p>                          |
| <p>5</p> <p>パルス幅設定画面</p>    | <p>パルス幅の設定ができます。</p> <p><b>選択</b>スイッチを1度押すごとにパルス定数を切り替えることができます。</p> <p>※パルス定数が「100」のときは「120」「240」のみ設定ができます。(発信パルス仕様 参照)</p> <p>※変成器付計器の場合、パルス幅は120ms 固定ですので、<b>5</b> パルス幅設定画面はスキップします。</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと<b>6</b> 通信速度設定画面に移行します。</p> |
| <p>6</p> <p>通信速度設定画面</p>    | <p>通信速度の設定ができます。</p> <p><b>選択</b>スイッチを1度押すごとに通信速度を切り替えることができます。(通信仕様 参照)</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと<b>7</b> 通信プロトコル設定画面に移行します。</p>   |
| <p>7</p> <p>通信プロトコル設定画面</p> | <p>通信プロトコルの設定ができます。</p> <p>選択スイッチを押すごとに通信プロトコルを切り替えることができます。</p> <p>※「1」を選択した場合、<b>3</b>~<b>7</b> の設定値が確定し、<b>9</b> 1側電圧確認画面に移行します。</p> <p>※「2」を選択したときのみ、通信アドレスを設定できます。</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと<b>8</b> 通信アドレス設定画面に移行します。</p>               |
| <p>8</p> <p>通信アドレス設定画面</p>  | <p>通信アドレスの設定ができます。</p> <p>選択スイッチを押すごとに通信アドレスを切り替えることができます。</p> <p>※通信アドレスは「1」～「31」まで設定できます。</p> <p>※通信アドレスは重複しないように管理してください。</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと<b>3</b>~<b>8</b> の設定値が確定し、<b>9</b> 1側電圧値確認画面に移行します。</p>                                |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p>9</p> <p>1側電圧値確認画面</p>  | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>1U 200</p> <p>200V 通電時</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>1U</p> <p>無通電時</p> </div> </div> <p>現在の1側電圧値が確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※変成器付計器（VT付）の電圧値表示は、変圧器の二次側の値です。</li> <li>※各定格の上限値まで表示され、超過した場合は上限値を表示します。</li> <li>※無通電の場合、電圧値は表示されません。</li> </ul> <p style="text-align: center;">（<a href="#">瞬時電圧値・瞬時電流値の確認</a> 参照）</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと <b>10</b> 3側電圧値確認画面に移行します。</p> <p>※単相2線式の場合、<b>送り</b>スイッチを押すと <b>11</b> 1側電流確認画面にスキップします。</p>   |
| <p>10</p> <p>3側電圧値確認画面</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>3U 200</p> <p>200V 通電時</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>3U</p> <p>無通電時</p> </div> </div> <p>現在の3側電圧値が確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※変成器付計器（VT付）の電圧値表示は、変圧器の二次側の値です。</li> <li>※各定格の上限値まで表示され、超過した場合は上限値を表示します。</li> <li>※無通電の場合、電圧値は表示されません。</li> </ul> <p style="text-align: center;">（<a href="#">瞬時電圧値・瞬時電流値の確認</a> 参照）</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと <b>11</b> 1側電流値確認画面に移行します。</p>  |
| <p>11</p> <p>1側電流値確認画面</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>1A 60</p> <p>単独計器の場合（整数表示）</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>1A 50</p> <p>変成器付計器（小数第1位表示）</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>1A</p> <p>無通電時</p> </div> </div> <p>現在の1側電流値が確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※単独計器は整数表示、変成器付計器は小数第1位表示となります。</li> <li>※変成器付計器の電流値表示は、変流器の二次側の値です。</li> <li>※各定格の上限値まで表示され、超過した場合は上限値を表示します。</li> <li>※逆方向電流の場合、「-」表示が付きます。</li> <li>※無通電の場合、電流値は表示されません。</li> </ul> <p style="text-align: center;">（<a href="#">瞬時電圧値・瞬時電流値の確認</a> 参照）</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと <b>12</b> 3側電流値確認画面に移行します。</p> <p>※単相2線式の場合、<b>送り</b>スイッチを押すと無通電時は消灯し、通電時は計量画面に戻ります。</p> |
| <p>12</p> <p>3側電流値確認画面</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>3A 60</p> <p>単独計器の場合（整数表示）</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>3A 50</p> <p>変成器付計器（小数第1位表示）</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>3A</p> <p>無通電時</p> </div> </div> <p>現在の3側電流値が確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※単独計器は整数表示、変成器付計器は小数第1位表示となります。</li> <li>※変成器付計器の電流値表示は、変流器の二次側の値です。</li> <li>※各定格の上限値まで表示され、超過した場合は上限値を表示します。</li> <li>※逆方向電流の場合、「-」表示が付きます。</li> <li>※無通電の場合、電流値は表示されません。</li> </ul> <p style="text-align: center;">（<a href="#">瞬時電圧値・瞬時電流値の確認</a> 参照）</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと無通電時は消灯し、通電時は計量画面に戻ります。</p>   |

# 検定封印内設定・確認<変成器付計器>

## ■検定封印内設定・確認の注意事項


- ・送りスイッチや選択スイッチは先の細い絶縁物などで押してください。  
長押しによる先送り機能はありませんので、表示が変わるのを確認しながら1回ずつ確実に押してください。
- ・設定中は、スイッチ無操作から1分経過すると、設定した内容がキャンセルされ、計量値画面に戻ります。  
一次側電流値の表示画面まで進むことで設定した内容が保存されます。
- ・設定途中で終了した場合は、設定が有効になりませんので、設定・確認完了まで設定を行ってください。  
なお、設定・確認中に通電→停電、または停電→通電と変化した場合は、設定内容を破棄して停電または通電処理を行いますので、操作をやり直してください。

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>⚠ 注意</b>    |                             |
| <b>!</b><br>指示 | 設定完了後は、負荷側端子カバーを必ず取付けてください。 |

## ■検定封印内設定・確認スイッチの位置

送りスイッチや選択スイッチを押すことにより、設定・確認が行えます。

- ・**送り**スイッチ：設定・確認項目の切り替えができます。
- ・**選択**スイッチ：設定項目内の切り替えができます。
- ・**検定封印内設定**スイッチ：一次側電圧および一次側電流の設定画面の表示ができます。



**送りスイッチ**  
※端子カバー取付状態でも操作ができ、確認できます。

**選択スイッチ**  
※端子カバー取付状態では操作ができず、確認できません。

**検定封印内設定スイッチ**  
※端子カバーで覆った場合および検定を取得した場合は、操作不可能になります。

検定品は封印キャップがつきます。

## ■検定封印内設定スイッチ操作時の動作早見表

工場出荷時の設定は動作早見表の囲み文字の値です。

|               |                         | 選択スイッチ (SW2) 押下※ <sup>1</sup> |  |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|--|
|               |                         | →                             |  |
| 送りスイッチ押下      | 無通電時の消灯画面※ <sup>2</sup> | 無通電時画面                        |  |
| 検定封印内設定スイッチ押下 | 計量値画面※ <sup>3</sup>     | 計量値表示                         |  |
| 送りスイッチ押下      | 検定封印内設定・確認画面            | 一次側電圧設定※ <sup>4</sup>         | <b>110</b> →220→440→3300→6600→22000→33000→66000  |
|               |                         | 一次側電流設定                       | <b>5</b> →10→15→20→25→30→40→50→60→75→80→100→120→150→200→250→300→400→500→600→750→800→1000→1200→1500→2000→2500→3000→4000 |
|               |                         | 計量値画面（無通電画面表示※ <sup>5</sup> ） | 計量値表示（無通電画面表示※ <sup>5</sup> ）  |

※1：表の一番右の値の時に選択スイッチを押下すると、一番左の値に戻ります。





※2：無通電時は画面が消灯していますので、送りスイッチを押下して計量値画面を表示します。

※3：通電時は計量値画面から操作します。

※4：一次側電圧の設定は110V定格品のみ表示します。

※5：無通電時は一次側電流設定後の送りスイッチ押下で画面が消灯します。

■ 検定封印内設定・確認の手順

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <p>0</p> <p>無通電時画面</p>       |  <p>無通電時は消灯しているため、<b>送り</b>スイッチを押して<b>1</b> 計量値画面を表示させてください。<br/>(<a href="#">停電時の表示内容</a> 参照)</p>   |
| <p>1</p> <p>計量値画面</p>        |  <p>正方向計量値 (15 秒)      逆方向計量値 (15 秒)      消灯</p> <p>無通電時は正方向計量値と逆方向計量値を 15 秒ずつ表示して消灯します。</p> <p>※通電時は 10 秒ずつ正方向計量値と逆方向計量値をサイクリック表示しています。<br/>通電時の設定・確認は<b>1</b> 計量値画面 (サイクリック表示) から始まります。( <a href="#">表示画面の説明</a> 参照)</p> <p><b>1</b> 計量値画面を表示中に<b>検定封印内設定</b>スイッチを押すと<b>2</b> 一次側電圧設定・確認画面に移行します。<br/>※定格電圧 100V 品、200V 品の場合、<b>検定封印内設定</b>スイッチを押すと<b>3</b> 一次側電流設定・確認画面にスキップします。</p> |
| <p>2</p> <p>一次側電圧設定・確認画面</p> |  <p>一次側電圧の設定ができます。</p> <p><b>選択</b>スイッチを 1 度押すごとに一次側電圧設定を下記のとおり切り替えることができます。<br/>末の値 (66000) の時に<b>選択</b>スイッチを押下すると、一番始めの値 (110) に戻ります。<br/>110→220→440→3300→6600→22000→33000→66000</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと<b>3</b> 一次側電流設定・確認画面に移行します。</p>   |
| <p>3</p> <p>一次側電流設定・確認画面</p> |  <p>一次側電流の設定ができます。</p> <p><b>選択</b>スイッチを 1 度押すごとに一次側電流設定を下記のとおり切り替えることができます。<br/>末の値 (4000) の時に<b>選択</b>スイッチを押下すると、一番始めの値 (5) に戻ります。<br/>5→10→15→20→25→30→40→50→60→75→80→100→120→150→200→250→<br/>300→400→500→600→750→800→1000→1200→1500→2000→2500→3000→4000</p> <p><b>送り</b>スイッチを押すと <b>2</b>と<b>3</b>の設定値が確定し、無通電時は消灯し、通電時は計量画面に戻ります。</p>   |

# 全負荷電力と乗率の関係

## ■全負荷電力<単独計器・変成器付計器>

計器の全負荷電力は以下の式から求めます。

### <単独計器>

$$\text{全負荷電力 kW} = \frac{a^{\ast 1} \times \text{定格電圧} \times \text{定格電流}}{1000}$$

### <変成器付計器>

#### <CT 付の場合>

$$\text{全負荷電力 kW} = \frac{a^{\ast 1} \times \text{定格電圧} \times \text{CT の一次側定格電流}}{1000}$$

#### <CT・VT 付の場合>

$$\text{全負荷電力 kW} = \frac{a^{\ast 1} \times \text{VT の一次側定格電圧} \times \text{CT の一次側定格電流}}{1000}$$

※1：a は次のようになります。

単相 2 線式：1

単相 3 線式：2

三相 3 線式： $\sqrt{3}$

## ■全負荷電力と乗率<変成器付計器>

一次側定格電圧と一次側定格電流を設定することで乗率を求めます。

表 1 全負荷電力と乗率

| 全負荷電力 (kW)        |             |                  |
|-------------------|-------------|------------------|
| 普通電力量計            |             | 乗率               |
|                   | 100 未満      | -                |
| 100 以上            | 1,000 未満    | × 10             |
| 1,000 以上          | 10,000 未満   | × 100            |
| 10,000 以上         | 100,000 未満  | × 1000           |
| 100,000 以上        | 1000,000 未満 | × 10000          |
| 1000,000 以上は上に準じる |             | × 10000 以上は上に準じる |

# 合成変成比・乗率一覧表<変成器付計器>

## ■合成変成比

計器の合成変成比は VT 比と CT 比から求めます。

$$VT \text{ 比} = \frac{\text{一次側定格電圧}}{\text{二次側定格電圧}}$$

$$CT \text{ 比} = \frac{\text{一次側定格電流}}{\text{二次側定格電流}}$$

変成器付計器の合成変成比は VT 比と CT 比から求めます

<CT 付の場合>

$$\text{合成変成比} = CT \text{ 比}$$

<CT・VT 付の場合>

$$\text{合成変成比} = VT \text{ 比} \times CT \text{ 比}$$

## ■合成変成比と乗率の一覧表

表 2～4 は、変成器付計器の合成変成比と乗率を一覧表にしたものです。

表 2 

|         |         |
|---------|---------|
| 单相 2 線式 | 100V 5A |
| 三相 3 線式 | 100V 5A |

|         |         |
|---------|---------|
| 单相 2 線式 | 200V 5A |
| 三相 3 線式 | 200V 5A |

|         |         |
|---------|---------|
| 单相 3 線式 | 100V 5A |
|---------|---------|

|                              |     | 乗率  | 定格電圧 (V) |     |         |         |     | 乗率 |
|------------------------------|-----|-----|----------|-----|---------|---------|-----|----|
|                              |     |     | 单相 2 線式  |     | 单相 3 線式 | 三相 3 線式 |     |    |
|                              |     |     | 100      | 200 | 100     | 100     | 200 |    |
| 一次側定格電流 (A)<br>(二次側定格電流は 5A) | 5   | 1   | 1        | 1   | 1       | 1       | 1   | 1  |
|                              | 10  |     | 2        | 2   | 2       | 2       | 2   |    |
|                              | 15  |     | 3        | 3   | 3       | 3       | 3   |    |
|                              | 20  |     | 4        | 4   | 4       | 4       | 4   |    |
|                              | 25  |     | 5        | 5   | 5       | 5       | 5   |    |
|                              | 30  |     | 6        | 6   | 6       | 6       | 6   |    |
|                              | 40  |     | 8        | 8   | 8       | 8       | 8   |    |
|                              | 50  |     | 10       | 10  | 10      | 10      | 10  |    |
|                              | 60  |     | 12       | 12  | 12      | 12      | 12  |    |
|                              | 75  |     | 15       | 15  | 15      | 15      | 15  |    |
|                              | 80  |     | 16       | 16  | 16      | 16      | 16  |    |
|                              | 100 |     | 20       | 20  | 20      | 20      | 20  |    |
|                              | 120 |     | 24       | 24  | 24      | 24      | 24  |    |
|                              | 150 |     | 30       | 30  | 30      | 30      | 30  |    |
|                              | 200 |     | 40       | 40  | 40      | 40      | 40  |    |
|                              | 250 |     | 50       | 50  | 50      | 50      | 50  |    |
|                              | 300 | 60  | 60       | 60  | 60      | 60      |     |    |
|                              | 400 | 80  | 80       | 80  | 80      | 80      |     |    |
|                              | 500 | 100 | 100      | 100 | 100     | 100     |     |    |
|                              | 600 | 120 | 120      | 120 | 120     | 120     |     |    |
| 750                          | 150 | 150 | 150      | 150 | 150     |         |     |    |
| 800                          | 160 | 160 | 160      | 160 | 160     |         |     |    |
| 1000                         | 10  | 200 | 200      | 200 | 200     | 200     | 10  |    |
| 1200                         |     | 240 | 240      | 240 | 240     | 240     |     |    |
| 1500                         |     | 300 | 300      | 300 | 300     | 300     |     |    |
| 2000                         |     | 400 | 400      | 400 | 400     | 400     |     |    |
| 2500                         |     | 500 | 500      | 500 | 500     | 500     |     |    |
| 3000                         |     | 600 | 600      | 600 | 600     | 600     |     |    |

表3 単相2線式 110V 5A

|                              |      | 乗率  | 一次側定格電圧 (V)<br>(二次側定格電圧は 110V) |      |       |       |        |        |        | 乗率     |       |
|------------------------------|------|-----|--------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                              |      |     | 110                            | 220  | 440   | 3300  | 6600   | 22000  | 33000  |        | 66000 |
| 一次側定格電流 (A)<br>(二次側定格電流は 5A) | 5    | 1   | 1                              | 2    | 4     | 30    | 60     | 200    | 300    | 600    | 10    |
|                              | 10   |     | 2                              | 4    | 8     | 60    | 120    | 400    | 600    | 1200   |       |
|                              | 15   |     | 3                              | 6    | 12    | 90    | 180    | 600    | 900    | 1800   |       |
|                              | 20   |     | 4                              | 8    | 16    | 120   | 240    | 800    | 1200   | 2400   | 100   |
|                              | 25   |     | 5                              | 10   | 20    | 150   | 300    | 1000   | 1500   | 3000   |       |
|                              | 30   |     | 6                              | 12   | 24    | 180   | 360    | 1200   | 1800   | 3600   |       |
|                              | 40   |     | 8                              | 16   | 32    | 240   | 480    | 1600   | 2400   | 4800   |       |
|                              | 50   |     | 10                             | 20   | 40    | 300   | 600    | 2000   | 3000   | 6000   |       |
|                              | 60   |     | 12                             | 24   | 48    | 360   | 720    | 2400   | 3600   | 7200   |       |
|                              | 75   |     | 15                             | 30   | 60    | 450   | 900    | 3000   | 4500   | 9000   |       |
|                              | 80   |     | 16                             | 32   | 64    | 480   | 960    | 3200   | 4800   | 9600   |       |
|                              | 100  |     | 20                             | 40   | 80    | 600   | 1200   | 4000   | 6000   | 12000  |       |
|                              | 120  |     | 24                             | 48   | 96    | 720   | 1440   | 4800   | 7200   | 14400  |       |
|                              | 150  |     | 30                             | 60   | 120   | 900   | 1800   | 6000   | 9000   | 18000  |       |
|                              | 200  |     | 40                             | 80   | 160   | 1200  | 2400   | 8000   | 12000  | 24000  | 1000  |
|                              | 250  |     | 50                             | 100  | 200   | 1500  | 3000   | 10000  | 15000  | 30000  |       |
|                              | 300  | 60  | 120                            | 240  | 1800  | 3600  | 12000  | 18000  | 36000  |        |       |
|                              | 400  | 80  | 160                            | 320  | 2400  | 4800  | 16000  | 24000  | 48000  |        |       |
|                              | 500  | 100 | 200                            | 400  | 3000  | 6000  | 20000  | 30000  | 60000  |        |       |
|                              | 600  | 120 | 240                            | 480  | 3600  | 7200  | 24000  | 36000  | 72000  |        |       |
|                              | 750  | 150 | 300                            | 600  | 4500  | 9000  | 30000  | 45000  | 90000  |        |       |
|                              | 800  | 160 | 320                            | 640  | 4800  | 9600  | 32000  | 48000  | 96000  |        |       |
|                              | 1000 | 10  | 200                            | 400  | 800   | 6000  | 12000  | 40000  | 60000  | 120000 | 10000 |
|                              | 1200 |     | 240                            | 480  | 960   | 7200  | 14400  | 48000  | 72000  | 144000 |       |
|                              | 1500 |     | 300                            | 600  | 1200  | 9000  | 18000  | 60000  | 90000  | 180000 |       |
|                              | 2000 |     | 400                            | 800  | 1600  | 12000 | 24000  | 80000  | 120000 | 240000 |       |
|                              | 2500 |     | 500                            | 1000 | 2000  | 15000 | 30000  | 100000 | 150000 | 300000 |       |
|                              | 3000 |     | 600                            | 1200 | 2400  | 18000 | 36000  | 120000 | 180000 | 360000 |       |
| 4000                         | 800  |     | 1600                           | 3200 | 24000 | 48000 | 160000 | 240000 | 480000 |        |       |



表 4 三相 3 線式 110V 5A

|                              |      | 乗率  | 一次側定格電圧 (V)<br>(二次側定格電圧は 110V) |      |       |       |        |        |        | 乗率     |       |
|------------------------------|------|-----|--------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                              |      |     | 110                            | 220  | 440   | 3300  | 6600   | 22000  | 33000  |        | 66000 |
| 一次側定格電流 (A)<br>(二次側定格電流は 5A) | 5    | 1   | 1                              | 2    | 4     | 30    | 60     | 200    | 300    | 600    | 10    |
|                              | 10   |     | 2                              | 4    | 8     | 60    | 120    | 400    | 600    | 1200   | 100   |
|                              | 15   |     | 3                              | 6    | 12    | 90    | 180    | 600    | 900    | 1800   |       |
|                              | 20   |     | 4                              | 8    | 16    | 120   | 240    | 800    | 1200   | 2400   |       |
|                              | 25   |     | 5                              | 10   | 20    | 150   | 300    | 1000   | 1500   | 3000   |       |
|                              | 30   |     | 6                              | 12   | 24    | 180   | 360    | 1200   | 1800   | 3600   |       |
|                              | 40   |     | 8                              | 16   | 32    | 240   | 480    | 1600   | 2400   | 4800   |       |
|                              | 50   |     | 10                             | 20   | 40    | 300   | 600    | 2000   | 3000   | 6000   |       |
|                              | 60   |     | 12                             | 24   | 48    | 360   | 720    | 2400   | 3600   | 7200   |       |
|                              | 75   |     | 15                             | 30   | 60    | 450   | 900    | 3000   | 4500   | 9000   |       |
|                              | 80   |     | 16                             | 32   | 64    | 480   | 960    | 3200   | 4800   | 9600   |       |
|                              | 100  |     | 20                             | 40   | 80    | 600   | 1200   | 4000   | 6000   | 12000  | 1000  |
|                              | 120  |     | 24                             | 48   | 96    | 720   | 1440   | 4800   | 7200   | 14400  |       |
|                              | 150  |     | 30                             | 60   | 120   | 900   | 1800   | 6000   | 9000   | 18000  |       |
|                              | 200  |     | 40                             | 80   | 160   | 1200  | 2400   | 8000   | 12000  | 24000  |       |
|                              | 250  |     | 50                             | 100  | 200   | 1500  | 3000   | 10000  | 15000  | 30000  |       |
|                              | 300  | 60  | 120                            | 240  | 1800  | 3600  | 12000  | 18000  | 36000  |        |       |
|                              | 400  | 80  | 160                            | 320  | 2400  | 4800  | 16000  | 24000  | 48000  |        |       |
|                              | 500  | 100 | 200                            | 400  | 3000  | 6000  | 20000  | 30000  | 60000  |        |       |
|                              | 600  | 10  | 120                            | 240  | 480   | 3600  | 7200   | 24000  | 36000  | 72000  | 10000 |
|                              | 750  |     | 150                            | 300  | 600   | 4500  | 9000   | 30000  | 45000  | 90000  |       |
|                              | 800  |     | 160                            | 320  | 640   | 4800  | 9600   | 32000  | 48000  | 96000  |       |
|                              | 1000 |     | 200                            | 400  | 800   | 6000  | 12000  | 40000  | 60000  | 120000 |       |
|                              | 1200 |     | 240                            | 480  | 960   | 7200  | 14400  | 48000  | 72000  | 144000 |       |
|                              | 1500 |     | 300                            | 600  | 1200  | 9000  | 18000  | 60000  | 90000  | 180000 |       |
|                              | 2000 |     | 400                            | 800  | 1600  | 12000 | 24000  | 80000  | 120000 | 240000 |       |
|                              | 2500 |     | 500                            | 1000 | 2000  | 15000 | 30000  | 100000 | 150000 | 300000 |       |
|                              | 3000 |     | 600                            | 1200 | 2400  | 18000 | 36000  | 120000 | 180000 | 360000 |       |
| 4000                         | 800  |     | 1600                           | 3200 | 24000 | 48000 | 160000 | 240000 | 480000 |        |       |

# 仕様一覧

## ■電気的仕様

### <単独計器>

| 項目              |         | 計器の種類  |       | 普通電力量計 |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
|-----------------|---------|--|-------|--------|------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
|                 |         | SIMS-TNS22   |       |        |      | S2MS-TNS22 |      |      |      | S3MS-TNS22 |      |      |      |      |
| 形名 ※1           |         | S1MS-TNS22   |       |        |      | S2MS-TNS22 |      |      |      | S3MS-TNS22 |      |      |      |      |
| 相線式             |         | 単相2線式  |       |        |      | 単相3線式      |      |      |      | 三相3線式      |      |      |      |      |
| 定格電圧 (V)        |         | 100  |       | 200    |      | 100        |      | 100  |      | 200        |      |      |      |      |
| 定格電流 (A)        |         | 30   | 120   | 30     | 120  | 60         | 120  | 60   | 120  | 60         | 120  |      |      |      |
| 定格周波数 (Hz) ※2   |         | 50 または 60  |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
| 負担<br>(平均値)     | 電圧回路 ※3 | 皮相電力 (VA)  | 50Hz  | 1S-2S  | 0.22 | 0.32       | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22       | 0.32 |      |      |      |
|                 |         |  |       | 3S-2S  | —    | —          | 0.01 | 0.01 | 0.04 |            |      |      |      |      |
|                 |         |  | 60Hz  | 1S-2S  | 0.22 | 0.32       | 0.22 | 0.22 | 0.32 |            |      |      |      |      |
|                 |         | 3S-2S  |       | —      | —    | 0.01       | 0.01 | 0.04 |      |            |      |      |      |      |
|                 |         | 電力損失 (W)   | 50Hz  | 1S-2S  | 0.22 | 0.32       | 0.22 | 0.22 | 0.32 |            |      |      |      |      |
|                 |         |  |       | 3S-2S  | —    | —          | 0.01 | 0.01 | 0.04 |            |      |      |      |      |
|                 | 60Hz    |  | 1S-2S | 0.22   | 0.32 | 0.22       | 0.22 | 0.32 |      |            |      |      |      |      |
|                 |         | 3S-2S  | —     | —      | 0.01 | 0.01       | 0.04 |      |      |            |      |      |      |      |
|                 | 電流回路 ※3 | 皮相電力 (VA)  | 50Hz  | 1S-1L  | 0.04 | 0.59       | 0.04 | 0.59 | 0.15 | 0.59       | 0.15 | 0.59 | 0.15 | 0.59 |
|                 |         |  |       | 3S-3L  | —    | —          | —    | —    | 0.15 | 0.59       | 0.15 | 0.59 | 0.15 | 0.59 |
|                 |         |  | 60Hz  | 1S-1L  | 0.04 | 0.59       | 0.04 | 0.59 | 0.15 | 0.59       | 0.15 | 0.59 | 0.15 | 0.59 |
|                 |         | 3S-3L  |       | —      | —    | —          | —    | 0.15 | 0.59 | 0.15       | 0.59 | 0.15 | 0.59 |      |
| 電力損失 (W)        |         | 50Hz   | 1S-1L | 0.04   | 0.59 | 0.04       | 0.59 | 0.15 | 0.59 | 0.15       | 0.59 | 0.15 | 0.59 |      |
|                 |         |  | 3S-3L | —      | —    | —          | —    | 0.15 | 0.59 | 0.15       | 0.59 | 0.15 | 0.59 |      |
|                 | 60Hz    | 1S-1L  | 0.04  | 0.59   | 0.04 | 0.59       | 0.15 | 0.59 | 0.15 | 0.59       | 0.15 | 0.59 |      |      |
| 3S-3L           |         | —  | —     | —      | —    | 0.15       | 0.59 | 0.15 | 0.59 | 0.15       | 0.59 |      |      |      |
| 動作表示点滅間隔 (s) ※5 |         | 0.50   |       |        |      |            | 0.58 |      |      |            |      |      |      |      |
| 設定・確認項目         |         | 計量値表示、パルス単位、表示方向、パルス定数、発信パルス幅、通信速度、通信プロトコル、通信アドレス ※4、電圧値表示 および電流値表示<br>( <a href="#">スイッチ操作時の動作早見表</a> 参照) |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
| 計量値表示           |         | 6桁液晶表示<br>・全負荷電力 10kW 未満：□□□□. □□ および単位表示 (kWh)<br>・全負荷電力 10kW 以上：□□□□□. □ および単位表示 (kWh)                   |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
| その他表示           |         | 動作状態、電流方向、パルス定数設定、通信プロトコル  |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
| 外形寸法 (mm)       |         | W75×H100×D69.5   |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
| 質量 (kg)         |         | 約 0.5  |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
| 取付・接続方式         |         | 表面取付 (木ねじ、IEC レール、協約型金具)・前面接続  |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
| 準拠規格            |         | JIS C1211 (単独計器)   |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
| 停電補償            |         | 計量値：不揮発性メモリに記憶し、復帰時に再表示<br>送りスイッチ操作による計量値表示および設定・確認が可能   |       |        |      |            |      |      |      |            |      |      |      |      |


※1：形名の「T」は双方向計量機能付、「N」は通信機能付、「S22」は発信装置の種類を示します。

※2：50Hz または 60Hz をご指定ください。

※3：電圧回路と電流回路の負担（平均値）は、定格電流の 1/2 の値です。

※4：通信アドレスの設定は、通信プロトコルが Modbus 設定の場合のみ行えます。

※5：動作表示点滅間隔は下図を参考にしてください。



<変成器付計器>

| 項目            |                 | 計器の種類  |       | 普通電力量計  |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
|---------------|-----------------|--|-------|---|---------------------------------|------|------------|------|------|------|------|--|
| 形名 ※1         |                 | S1MS-TNS22   |       |   | S2MS-TNS22                      |      | S3MS-TNS22 |      |      |      |      |  |
| 相線式           |                 | 単相2線式  |       |   | 単相3線式                           |      | 三相3線式      |      |      |      |      |  |
| 定格電圧 (V)      |                 | 100  | 110   | 200   | 100                             | 100  | 110        | 200  |      |      |      |  |
| 定格電流 (A)      |                 | 5  |       |   |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
| 定格周波数 (Hz) ※2 |                 | 50 または 60  |       |   |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
| 負担<br>(平均値)   | 電圧回路 ※3         | 皮相電力 (VA)  | 50Hz  | P1-P2   | 0.22                            | 0.23 | 0.32       | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.32 |  |
|               |                 |  |       | P3-P2   | —                               | —    | —          | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |  |
|               |                 | 電力損失 (W)   | 50Hz  | P1-P2   | 0.22                            | 0.23 | 0.32       | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.32 |  |
|               |                 |  |       | P3-P2   | —                               | —    | —          | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |  |
|               | 電流回路 ※3         | 皮相電力 (VA)  | 50Hz  | 1S-1L   | 0.11                            | 0.11 | 0.11       | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
|               |                 |  |       | 3S-3L   | —                               | —    | —          | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
|               |                 | 電力損失 (W)   | 50Hz  | 1S-1L   | 0.11                            | 0.11 | 0.11       | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
|               |                 |  |       | 3S-3L   | —                               | —    | —          | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
|               | 動作表示点滅間隔 (s) ※5 | 設定・確認項目  | 設定・確認 | 計量値表示、パルス単位、表示方向、パルス定数、通信速度、通信プロトコル、通信アドレス ※4、電圧値表示 および電流値表示<br>( <a href="#">スイッチ操作時の動作早見表</a> 参照) |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
|               |                 |  |       | 一次側電圧、一次側電流<br>( <a href="#">検定封印内設定スイッチ操作時の動作早見表</a> 参照)   |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
|               |                 |  | 計量値表示 |   | 6桁液晶表示 (□□□□□. □) および単位表示 (kWh) |      |            |      |      |      |      |  |
|               |                 |  | その他表示 |   | 動作状態、電流方向、パルス定数設定、乗率、通信プロトコル    |      |            |      |      |      |      |  |
| 外形寸法 (mm)     |                 | W75×H100×D69.5   |       |   |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
| 質量 (kg)       |                 | 約 0.5  |       |   |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
| 取付・接続方式       |                 | 表面取付 (木ねじ、IEC レール、協約型金具)・前面接続                          |       |   |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
| 準拠規格          |                 | JIS C1216 (変成器付計器)                                     |       |   |                                 |      |            |      |      |      |      |  |
| 停電補償          |                 | 計量値：不揮発性メモリに記憶し、復帰時に再表示<br>送りスイッチ操作による計量値表示および設定・確認が可能 |       |   |                                 |      |            |      |      |      |      |  |


※1：形名の「T」は双方向計量機能付、「N」は通信機能付、「S22」は発信装置の種類を示します。

※2：50Hz または 60Hz をご指定ください。

※3：電圧回路と電流回路の負担（平均値）は、定格電流での値です。

※4：通信アドレスの設定は、通信プロトコルが Modbus 設定の場合のみ行えます。


※5：動作表示点滅間隔は下図を参考にしてください。




■ 発信パルス仕様<単独計器・変成器付計器>

- ・ 発信パルスの注意事項  
発信パルス出力中に停電が発生した場合、パルス幅が短くなる場合があります。
- ・ 発信パルスの内容  
発信パルスは正方向計量時のみ出力し、逆方向計量時は出力しません。  
動作表示は定格電力時の発信パルス間隔です。

発信パルス出力

| 発信装置の種類 | 出力方式   |   | 接点容量           |
|---------|--------|---|----------------|
|         | 種類     | 接点構成  |                |
| S 2 2   | 半導体リレー | <br>無電圧接点<br>オン抵抗 2Ω (MAX) | DC48V<br>150mA |

発信パルス間隔



<単独計器>

| 相線式                  | 単相2線式   |        |       |        | 単相3線式  |        | 三相3線式  |        |        |        |
|----------------------|---|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      | 100   |        | 200   |        | 100    |        | 100    |        | 200    |        |
| 定格電圧 (V)             | 100   |        | 200   |        | 100    |        | 100    |        | 200    |        |
| 定格電流 (A)             | 30  | 120    | 30    | 120    | 60     | 120    | 60     | 120    | 60     | 120    |
| 計器定数 (pulse/kWs)     | 1000/3  | 250/3  | 500/3 | 125/3  | 250/3  | 125/3  | 250/3  | 125/3  | 125/3  | 125/6  |
| 定格電力 (kW)            | 3.000   | 12.000 | 6.000 | 24.000 | 12.000 | 24.000 | 10.392 | 20.785 | 20.785 | 41.569 |
| パルス定数設定              | 設定スイッチによる設定 (4 <a href="#">パルス定数設定画面</a> 参照) で、以下の4点から選択<br>0.1, 1, 10, 100                                 |        |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 発信パルス幅<br>CA-CB (ms) | 設定スイッチによる設定 (5 <a href="#">パルス幅設定画面</a> 参照) で、以下の4点から選択<br>120, 240, 520 <sup>*1</sup> , 1020 <sup>*1</sup> |        |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 発信パルス間隔<br>CA-CB (s) | 3600<br>—————<br>定格電力 × パルス定数設定   |        |       |        |        |        |        |        |        |        |

※1：パルス定数設定が100の場合、発信パルス幅520msと1020msは選択できません。

<変成器付計器>

| 相線式               | 単相2線式   |       |       | 単相3線式 | 三相3線式 |       |       |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 100   | 110   | 200   |       | 100   | 110   | 200   |
| 定格電圧 (V)          | 100   | 110   | 200   | 100   | 100   | 110   | 200   |
| 定格電流 (A)          | 5   |       |       |       |       |       |       |
| 計器定数 (pulse/kWs)  | 2000  | 2000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 500   |
| 定格電力 (kW)         | 0.500   | 0.550 | 1.000 | 1.000 | 0.866 | 0.952 | 1.732 |
| パルス定数設定           | 設定スイッチによる設定 (4 <a href="#">パルス定数設定画面</a> 参照) で、以下の4点から選択<br>0.1, 1, 10, 100 |       |       |       |       |       |       |
| 発信パルス幅 CA-CB (ms) | 120   |       |       |       |       |       |       |
| 発信パルス間隔 CA-CB (s) | 3600<br>—————<br>定格電力 × 変成比定数 <sup>*1</sup> × パルス定数設定                       |       |       |       |       |       |       |

※1：変成比定数とは、下式で求められる値です。

$$\text{変成比定数} = \frac{\text{一次側定格電圧} \times \text{一次側定格電流}}{\text{二次側定格電圧} \times \text{二次側定格電流} \times \text{乗率}}$$

■接点出力仕様<単独計器・変成器付計器>

- ・接点出力機能は、上位装置からの指令により接点の ON/OFF を制御する機能です。  
パルス定数に「00」を設定すると接点出力機能が有効になり、発信パルスは出力されません。
- ・照明や空調などの自家用電気設備のコントロールに活用いただけます。  
※接点出力に対応した電気設備にのみご利用頂ける機能です。  
※通電時の初期状態は「OFF」となります。  
※接点容量、オン抵抗は発信パルス仕様と同等です。  
※接点出力を使う場合、本製品と負荷の間をリレーで絶縁してください。  
※接点出力は、停電時には定常状態の OFF に戻り、再通電でも ON に戻りませんので、通信で再設定してください。

■通信仕様<単独計器・変成器付計器>

通信仕様詳細については巻末の連絡先までご連絡ください。

|         | プロトコル                                   |                         |
|---------|---|-------------------------|
|         | 標準通信                                    | Modbus 通信 <sup>※1</sup> |
| 通信方式    | 半二重通信方式 (RS-485 準拠)                     |                         |
| 同期方式    | 調歩同期方式                                  |                         |
| 通信速度    | 4800, 9600, 19200 bps を設定 <sup>※2</sup> |                         |
| スタートビット | 1ビット                                    |                         |
| データ長    | 7ビット (ASCII)                            | 8ビット (バイナリ)             |
| パリティビット | 偶数パリティ 1ビット                             | なし                      |
| ストップビット | 1ビット                                    |                         |
| 接続台数    | 32台 (上位装置含む)                            |                         |
| 機器アドレス  | 計器製造番号を含む 10桁 (出荷時設定済)                  | 1~31 を設定 <sup>※3</sup>  |
| 配線距離    | 最大 500m                                 |                         |
| 推奨ケーブル  | FCPEV-Φ0.9-2P 相当品                       |                         |

※1: MODBUS は、Shneider Electric, Inc. の登録商標です。(登録 3163343 号)

※2: 設定スイッチによる設定 ( [6](#) [通信速度設定画面](#) 参照)

※3: 設定スイッチによる設定 ( [8](#) [通信アドレス設定画面](#) 参照)

# 保守点検

## <単独計器・変成器付計器>

保守点検は、電気の詳細知識や技術を有する人が行ってください。



警告



禁止

- ・保守点検する際は、通電時に電線の裸部分、端子に触れないでください。感電、電気火傷の原因となります。電圧が印加されていないことを確認して行ってください。配線接続・保守点検は電源を切って、無通電状態で行ってください。

日常点検の項目は次のとおりです。

- ・外周部に破損した部分がないこと。
- ・接続端子などに過熱による変色がないこと。
- ・異常音、臭気がないこと。
- ・ごみ、ほこりの付着で計量値の読み取りに支障がないこと。
- ・計量値は使用量に応じて増加していること。
- ・動作表示「■」が点滅していること。

定期点検を行う場合の項目は次のとおりです。

- ・絶縁抵抗試験 ※試験は無通電状態で行ってください。

# 故障診断

## <単独計器・変成器付計器>

故障のご連絡をいただく前に、次表で故障内容をご確認ください。



警告



禁止

### <単独計器・変成器付計器>

お客さまご自身で修理されたり、改造したりすることは危険です。絶対にしないでください。

次表は、お客さままでできる簡単な故障の見分け方とその対応方法をまとめたものです。

ご連絡をいただく前にご確認をお願いします。

なお、納入品の価格には、技術者の派遣などサービスの費用は含まれていません。保証期間内に異常が発生した場合は、代品での対応とさせていただきます。

- ・故障診断の手引

### <単独計器>

| 状態     | 推定原因                   | 確認方法                                       |
|--------|------------------------|--|
| 計量値が異常 | 接続が誤っている。              | 接続を確認してください。<br>試験用短絡ねじが閉まっていることを確認してください。 |
| 表示されない | 電圧回路に電源が印加されていない。      | 試験用短絡ねじが閉まっていることを確認してください。                 |
| パルスが異常 | 接続が誤っている。<br>設定が誤っている。 | 接続を確認してください。<br>パルス定数の設定を確認してください。         |
| 通信できない | 接続が誤っている。<br>設定が誤っている。 | 接続を確認してください。<br>通信設定を確認してください。             |

### <変成器付計器>

| 状態     | 推定原因                               | 確認方法   |
|--------|------------------------------------|--|
| 計量値が異常 | 接続が誤っている。<br>一次側電圧・一次側電流の設定が誤っている。 | 接続を確認してください。<br>一次側電圧および一次側電流に誤りがないか、確認してください。 |
| パルスが異常 | 接続が誤っている。<br>設定が誤っている。             | 接続を確認してください。<br>パルス定数の設定を確認してください。             |
| 通信できない | 接続が誤っている。<br>設定が誤っている。             | 接続を確認してください。<br>通信設定を確認してください。                 |

## 廃棄

### <単独計器・変成器付計器>

本製品（リチウム電池内蔵）は廃棄物の処理および清掃に関する法律（産業廃棄物処理法）にしたがって適切に処理してください。

## お手入れ

### <単独計器・変成器付計器>

表示部を拭く場合は、柔らかい布で拭いてください。化学雑巾などを長時間接触させたり、ベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変形および変色するなどの原因となります。

### 東光東芝メーターシステムズ株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-14-4（ヤブ原ビル5階）

電話 03-6371-4359

FAX 03-6371-4332

製品に関するお問合せは、下記の弊社ホームページ『お問い合わせ入力フォーム』をご利用ください。

<http://www.t2ms.co.jp/contact.htm>

### 省スペース型電子式電力量計 SM シリーズ

パルス・通信機能・双方向計量機能付計器  
取扱説明書

著作権所有。東光東芝メーターシステムズ株式会社。2020年

この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。

また、この内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

初版 2020年 7月

第2版 2020年 8月